TPM – TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

LAACHIR et TEIXEIRA, mustapha.laachir@caramail.com / jgateixeira@yahoo.com.br

utc Université de Technologie Compiègne

Master Management de la Qualité 2005/2006

1. DEFINITION TPM

Amélioration des moyens de production par l' implication des exploitants au quotidien.

LE MOT « TOTAL » CONTENUE DANS LA TPM A TROIS SIGNIFICATIONS.

A. La TPM vise à un rendement global des Installations,
B. C'est un système global de réalisation,
C. Tout le personnel participe à cette organisation de la maintenance

2. SUJET

DETERMINER LES FACTEURS DE SUCCES ET NON SUCCES DE LA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE.

3. PROBLEMATIQUE ET DEROULEMENT DU PROJET



4. ANALYSE DES RYSQUES DE PROJET

(- Pas risque, - Risque)

- Ne pas Visiter des entreprises (PME)
- Ne pas visiter un nombre suffisant d'entreprises.
- Ne pas arriver à fixer un rendez vous avec un responsable de PME.
- Ne pas trouver les informations sur TPM.
- Ne pas trouver assez d'informations sur la TPM dans les PME.
- Dépasser le Délais du projet.
- Non Disponibilité du tuteur.

5. Les cinq principaux facteurs de succès de la TPM



6.CONCLUSION

La TPM est un Projet → Investissement (hommes, temps, moyens…)

La TPM doit faire partie de la stratégie de l'entreprise à moyen / long terme.

BIBLIOGRAPHIE

- **La Maintenance Productive Totale (TPM)** *SEIICHI NAKAJIMA, afnor gestion, 1987*
- **Maintenance Méthodes et organisations** -*François Monchy, DUNOD, 2e édition*
- **Le zéro-panne par la topomaintenance** : *la TPM à la française / C. Barbier, R. Dapère, C. Huber .- Maxima .- [Paris]*