

Rapport d'Intervention - 380

Identification du Service

Date et Heure de la Demande :	14/05/2009	11:50
Etablissement :	PAUL CHAPRON	
N° U.F.	3300	ANESTHESIOLOGIE INDIFFERENCIE
N° E.F.		
Interlocuteur	MME CHANTEPIE	N° Téléphone : 6240
Localisation	1-0-4	
	SALLE DE REVEIL	

Identification du Matériel

Compteur 0

N° Equipement	030373	MONITEUR DE SURVEILLANCE CARDIO-RESPIRATOIRE MODUL	
Type	PM-9000 EXPRESS		
Marque	MINDRAY		
N°Série	BX63-1041QRW	Fournisseur	MINDRAY
Contrat (Oui/No)		N° Contrat	
		CNEH	15902

N°Intervention	380	N°B.C.		Type Int.	Correctif
Etat	Définitive			Cadre	
Début Interventi	15/05/2009	N° Compte		Cause	CODE ERREUR
Fin Intervention	27/05/2009			Remède	REMPLACEMENT DE LA PI
N° Devis		Montant Devis	0,00		

Commentaire sur Intervention

RESULTATS CONFORMES

Intervenants Internes

Corps de Métier	Techniciens	Action	Commentaires	H. M	H. Dé	Frais Dépl	Divers Intern	Montant TT
BIOMEDICAL	ERIC	CONTROLE QUALITE		3,03				90,90
Totaux Généraux				3,03	0,00	0,00	0,00	90,90

Pièces Consommées

Local.	Réf Interne	Référence	Désignation	NCMP	Qté	PU HT	Montant TTC
BIO		1863	CAPTEUR_SPO2_ADUL_MAS		1,00	250,00	250,00
BIO		90780IP	CABLE_INTERFACE_SPO2_MINDRAY_ECAR T_60_FICHE_DB9		1,00	138,60	165,77
Totaux Généraux							415,77

Total interne + pièces 506,67

Intervenants Externes

Fournisseur	Techniciens	Action	Commentaires	H. MO	MO HT	Dépl. HT	PD1 HT	PD2 HT	Mont. TTC
MINDRAY		PB ELECTRONIQUE	REMPLACEMENT DE LA CARTE MEMOIRE COMPACT						
Totaux Généraux				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Technicien

Date Edition	12/06/2009
Nom	
Signature	

Service

Date	
Nom	
Signature	