

Rapport d'Intervention - 79

Identification du Service

Date et Heure de la Demande :	17/12/2008	08:00
Etablissement :	PAUL CHAPRON	
N° U.F.	3200	BLOC OPERATOIRE INDIFFERENCIE
N° E.F.	SREVEIL	SALLE DE REVEIL
Interlocuteur	MME MONTORI	N° Téléphone : 6198
Localisation		

Identification du Matériel

Compteur 0

N° Equipement	040242	MONITEUR SURVEILL.
Type	PM9000 EXPRESS	
Marque	MINDRAY	
N°Série	W4408551Q	Fournisseur INTEGRAL PROCESS
Contrat (Oui/No)		N° Contrat CNEH 15900

N°Intervention	79	N°B.C.	90000057	Type Int.	Correctif
Etat	Définitive	ENVOI REPARATION		Cadre	
Début Interventi	17/12/2008	N° Compte		Cause	
Fin Intervention	18/12/2008			Remède	ENVOI EN REPARATION
N° Devis	MG221208B	Montant Devis		964,20	

Commentaire sur Intervention

ERREUR PRESSION AIR

Intervenants Internes

Corps de Métier	Techniciens	Action	Commentaires	H. M	H. Dé	Frais Dépl	Divers Intern	Montant TT
BIOMEDICAL	NEUGE			1,00				22,87
Totaux Généraux				1,00	0,00	0,00	0,00	22,87

Total interne + pièces 22,87

Intervenants Externes

Fournisseur	Techniciens	Action	Commentaires	H. MO	MO HT	Dépl. HT	PD1 HT	PD2 HT	Mont. TTC
DATASCOPE				3,00	58,00		878,00		1119,46
Totaux Généraux				3,00	58,00	0,00	878,00	0,00	1119,46

Technicien	
Date Edition	15/06/2009
Nom	
Signature	

Service	
Date	
Nom	
Signature	