

Rapport d'Intervention - 308

Identification du Service

Date et Heure de la Demande :	02/04/2009	10:00
Etablissement :	PAUL CHAPRON	
N° U.F.	4100	CHIRURGIE INDIFFERECIEE
N° E.F.		
Interlocuteur	MME CHANTEPIE	N° Téléphone : 6240
Localisation	CHIRURGIE 1	

Identification du Matériel

Compteur 0

N° Equipement	027569	POUSSE SERINGUES MONOVOIE
Type	ID2S	
Marque	LBS	
N°Série	49025	Fournisseur LBS
Contrat (Oui/No)		N° Contrat CNEH 32401

N°Intervention	308	N°B.C.		Type Int.	Préventif
Etat	Définitive			Cadre	ANNUEL
Début Interventi	02/04/2009	N° Compte		Cause	MAINTENANCE
Fin Intervention	03/04/2009			Remède	
N° Devis		Montant Devis	0,00		

Commentaire sur Intervention

MAINTENANCE ANNUEL DU POUSSE SERINGUE

Intervenants Internes

Corps de Métier	Techniciens	Action	Commentaires	H. M	H. Dé	Frais Dépl	Divers Intern	Montant TT
ELECTRICITE	RENAUS			3,00				75,00
Totaux Généraux				3,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Pièces Consommées

Local.	Réf Interne	Référence	Désignation	NCMP	Qté	PU HT	Montant TTC
BIO		FG20121A	BATTERIE PLOMB ID2S 12V 1.2AH		1,00	34,00	34,00
Totaux Généraux							34,00

Total interne + pièces 109,00

Technicien	
Date Edition	16/06/2009
Nom	
Signature	

Service	
Date	
Nom	
Signature	